



**COMPANIA NAȚIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ȘI  
DRUMURI NAȚIONALE DIN ROMÂNIA S.A.**

Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010673  
Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312 09 84  
Email: office@andnet.ro  
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 16 377 920 Lei  
Operator de date cu caracter personal nr.16562



**Comunicat de presă  
02.12.2015**

Având în vedere căderea masivă de piatră și rocă (ebulment), aproximativ 2.200 m<sup>3</sup> pe DN 7 la km 199+200 (Valea Oltului), între localitățile Căciulata și Brezoi, CNADNR SA face următoarele precizări:

- În cursul zilei de ieri (01.12.2015), imediat după producerea incidentului, drumarii au acționat în vederea degajării unui fir de cale, astfel încât utilizatorii să nu rămână blocați în trafic pentru o perioadă lungă de timp, putând astfel să-și continue călătoria în condiții de siguranță;
- Reprezentanții Secției de Drumuri Naționale Râmnicu Vâlcea au acționat în vederea degajării părții carosabile pe parcursul serii și a nopții de 1 decembrie spre 2 decembrie 2015;
- În prezent, la fața locului, se află o echipă de alpiniști care lucrează la îndepărtarea blocurilor de stâncă de pe partea superioară a versantului, astfel încât să înlăture pericolul unor viitoare alunecări și să poată fi redată circulației rutiere acest sector de drum național.

Precizăm că, în conformitate cu OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, CNADNR SA are în administrare partea carosabilă, cât și o porțiune din vecinătatea drumului care este destinată exclusiv semnalizării rutiere sau altor scopuri legate de întreținerea și exploatarea drumului.

De asemenea, menționăm că există o zonă de protecție situată de o parte și de alta a drumului care rămâne în administrarea persoanelor fizice sau juridice care le au în administrare/propritate, cu condiția să nu aducă prejudicii drumului sau derulării în siguranță a traficului rutier. În situația de față, zona la care facem referire se află în administrarea RNP - Romsilva, Direcția Silvică Vâlcea, precum și Parcul Național Cozia.

Pentru creșterea siguranței rutiere, CNADNR a ancorat plase care să protejeze partea carosabilă de posibilele căderi de pietre, însă, din cauza ploilor însemnate cantitativ din ultimele zile, porțiuni de rocă au fost destabilizate, acestea provocând ebulmentul ce a acoperit carosabilul.

De îndată ce echipa de alpiniști finalizează acțiunea de intervenție pe care o desfășoară, CNADNR, împreună cu reprezentanții Poliției Rutiere vor decide deschiderea traficului rutier pe acest sector de drum.

**CNADNR SA**